


AIRON MARINE 325 - MOTEUR NEUF 2025

<https://rivierabroker.eu/fr>



AIRON MARINE 325 - MOTEUR NEUF 2025

Caractéristiques



Call us now

Téléphoner: +33(0)6 88 11 02 71

Email: contact@rivierabroker.eu

Adresse: rivierabroker.eu

Marque et modèle: AIRON MARINE 325

Année de construction: 2004

largeur: 3,10 m

Cabines: 2

Motorisation: 2 moteurs Mercruiser 4.3L V6

Année des moteurs: 2024

Propulsion: Z-drive

Carburant: Essence

Capacité en eau: 150 l

Pavillon: France

Visible: Alpes Maritimes - France

Type de bateau: Open

Longueur: 9,78 m

Tirant d'eau: 0,80 m

SDB: 1

Puissance unit.: 205 hp

Heures moteurs: 480 & 50 h

Vitesse maximale: 33

Capacité en carburant: 450 l

Catégorie de navigation: B

DAFN (taxe de navigation FR): 1240 €

Place de port disponible: Oui

Description



Call us now

Téléphoner: +33(0)6 88 11 02 71

Email: contact@rivierabroker.eu

Adresse: rivierabroker.eu



Options et Informations:

Présentation

Airon Marine 325, un cruiser de 9,78 m pensé pour la sortie journée comme pour le week-end, avec une vraie capacité d'accueil (homologué 10 personnes) et un niveau d'entretien rare. L'ensemble est suivi, documenté (factures + photos) et le bateau est prêt à naviguer immédiatement, sans travaux à prévoir.

Motorisation

Deux moteurs Mercruiser 4.3L V6 de 205 chevaux chacun.

Entretien mécanique et travaux récents

□ **Remplacement moteur bâbord à neuf le 19/09/2025 par un mécanicien professionnel, moteur encore en rodage, sous garantie, avec factures et photos.** □ Révision complète de l'embase bâbord, avec factures et photos. □ Appoint d'huile d'embase et d'huile moteur tribord effectué. □ □ Grosse révision réalisée en novembre 2024 par un mécanicien professionnel, avec factures détaillées. Révision moteurs et embases, remplacement des soufflets de cardan, éléments d'échappement et câbles bâbord et tribord, remplacement des durites de montée d'eau, joints d'embase tribord (sélecteur et joint spi arbre vertical), remplacement des turbines, câbles de marche, anodes d'embases, distributeur d'huile de trim tribord, joint de corne d'échappement tribord, remplacement des culasses sur les deux moteurs, remplacement des coudes et collecteurs sur les deux côtés, remplacement des bougies, remplacement des trois batteries, remplacement des filtres à huile et carburant, remplacement de la pompe à essence moteur bâbord, remplacement des thermostats, remplacement du brasseur d'eau tribord, dépose et nettoyage des carburateurs à l'ultrason.

Confort extérieur

* Cockpit convivial avec table et banquettes permettant d'accueillir 6 à 8 personnes. Banquettes arrière transformables en bain de soleil. Bain de soleil avant neuf (06/2025). Sellerie extérieure en bon état. Nombreux rangements et coffres.

Aménagement intérieur

□ Quatre couchages. **intérieur en état quasi neuf** (Sellerie intérieure neuve), sol parquet, Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson au gaz, meubles de rangement hauts et bas. Coin repas avec table. Sellerie intérieure neuve. Espace toilettes fermé avec lavabo et placards de rangement. Placards penderie sur cintres (x2). Éclairage intérieur avec plafonniers (x6) et spots couchages (x3).

Options et équipements

✓ Taud complet avec fermeture complète neuf (05/2025) ✓ Guindeau électrique avec 40 m de chaîne ✓ Sondeur Raymarine ✓ Système de positionnement GPS ✓ Boussole ✓ Chargeur de batteries Victron (06/2025) ✓ Poste radio et enceintes neuves (2025) ✓ Échelle de bain ✓ Spots (x3) ✓ Prise de quai ✓ Douchette de pont neuve (06/2025) ✓ Prises allume-cigare et prises USB-C (x2) ✓ Ouverture de la cale moteur par vérin hydraulique ✓ Pompes de cale électriques (x2) ✓ Pompe de cale manuelle ✓ Coffre de rangement dans la cale moteur ✓ Portes de placards et porte en bois neuves ✓ Pompe manuelle de toilettes neuve (06/2025) ✓ Prises 220 V (x2) ✓ Enceintes intérieures (x2) ✓ Nombreux coffres de rangement intérieurs et extérieurs

Administratif et sécurité

□ Certificat d'enregistrement Français. Pavillon Français. Équipement côtier complet et à jour. □ Équipements de navigation et de sécurité : système de positionnement GPS, klaxon, feux de navigation, cadrans de niveau d'huile par moteur, cadrans de pression d'huile par moteur, jauge carburant, cadrans de trim bâbord et tribord, cadrans de voltage batteries, trousseau de clefs en double.

Le conseil RivieraBroker

□ Ce dossier est typiquement celui qu'on aime voir : entretien lourd déjà fait, remplacement moteur bâbord récent, éléments critiques traités (refroidissement, échappement, embases, alimentation, électricité), des intérieurs en parfait état, une sellerie entretenue et des compléments récents utiles au quotidien (taud, chargeur batteries, douchette, bain de soleil). Pour un acheteur, c'est rassurant, concret, et ça évite les mauvaises surprises après la mise à l'eau. **Un bateau prêt à profiter, immédiatement.** □ Si achat pour le marché Italien, nous nous chargeons, gratuitement, de la radiation de pavillon des registres Français



Call us now

Téléphoner: +33(0)6 88 11 02 71

Email: contact@rivierabroker.eu

Adresse: rivierabroker.eu

